

PROCEDURE OPOS pour FreeSign par Philippe Letard

Sur la Summagraphics

Calibrer OPOS:

- Charger du vinyl noir
- Cliquer 2 fois sur MENU pour obtenir TEST INTERNE puis choisir CAL.OPOS
- Valider -> le traceur découpe un rectangle et avance le vinyl
- Echeniller le rectangle puis appuyer sur MENU
 - Recommencer l'opération 7 à 8 fois

Sur votre ordinateur

Configurer OPOS:

- Lancer le programme SummaCutter Control
- Choisir dans le menu Controle le sous-menu Définir OPOS
- Indiquer les paramètres
exemple:

**** OPOS SETUP ****	
Distance des Marques (Direction X) [mm]	<input type="text" value="26.51"/>
Distance des Marques (Direction Y) [mm]	<input type="text" value="78.61"/>
Dimension Des Marques (Direction X)	<input type="text" value="1.5"/>
Dimension des Marques (Direction Y)	<input type="text" value="1.5"/>
Nombre de Marques (dans une ligne)	<input type="text" value="4"/>
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="OK"/>	

Réalisé sur Mac avec FreeSign



www.letard.fr.st

Sur la Summagraphics


Initialiser la tête:

- Charger le vinyl imprimé
- Cliquer plusieurs fois sur le bouton rose de chargement jusqu'au message Charge Special puis valider
- Déplacer la tête avec les flèches pour positionner la cellule optique sur la première marque puis valider -> la machine va alors lire toutes les marques

Sur votre ordinateur

Découpe:

- Lancer votre logiciel de découpe (FreeSign)
- Ouvrir le document et l'orienté par rapport à la machine
exemple:




Réalisé sur Mac avec FreeSign



www.letard.fr.st

- Définir en couleur noire de fond les tracés à découper et d'une autre couleur le reste
- Grouper l'ensemble du document et l'aligner au bas gauche du panneau




Réalisé sur Mac avec FreeSign



www.letard.fr.st

Passer en mode production (Usine) et paramétrer de telle façon:



- Lancer la découpe (que celle du noir)

Réalisé sur Mac avec FreeSign



Mac OS

www.letard.fr.st

CARRARE
Communication

Votre partenaire officiel

 **Roland**

est à votre disposition pour tout
renseignement technique ou commercial au:

5 rue de Franche Comté
91160 Longjumeau

Tél: **01 69 09 33 78**

Fax: 01 69 09 10 13

mail: carrare.com@online.fr

web: www.carrare-communication.fr.st



Nous distribuons également toute une gamme de presse thermiques
et consommables pour réaliser vos marquages textiles...